

Umgang mit Messmitteln und Zeichnungen (Werker selbstprüfung)

Inhalt

- Zeichnungsarten und Zeichnungsaufbau
- Ansichten und Schnitte
- Maßangaben und Toleranzen
- Passungen
- Gewinde
- Wärmebehandlungen
- Oberflächenangaben
- Übersicht Mess- und Prüfmittel
- Auswahl der geeigneten Messmittel
- Richtiger Umgang mit Handmessmitteln
- Ableseübungen mit Messschiebern
- Ableseübungen mit Bügelmessschrauben
- Prüfmittelkalibrierung
- Übungen mit Zeichnungen, Prüfplänen, Werkstücken und Handmessmitteln

Abschluss

BBT-Zertifikat

Termine

10.09.2026 : Vollzeit
8.00-15.00 Uhr

Dauer

8 UE (à 45 Minuten)

Voraussetzung

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen in der Produktion mit hohen Qualitätsanforderungen

Arbeitsmaterial

Für den Lehrgang benötigen Sie einen Meßschieber

Gebühren

280,00 €



Öffnungszeiten:

Mo. – Do.: 8.00 – 11.45 Uhr
12.30 – 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 11.45 Uhr
12.30 – 15.00 Uhr
Sa.: 7.15 – 10.15 Uhr



BBT – Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH

Max-Planck-Straße 17
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461/9290-0



info@bbt-tut.de



www.bbt-tut.de

**AUSBILDUNG
WEITERBILDUNG
QUALIFIZIERUNG**